

12. CONCLUSIONES

- Del total de 371 compromisos en la actual etapa de operaciones, se encontraron que 65 ya fueron ejecutados, 42 no aplican, 260 están en ejecución y 4 compromisos resultaron no conformes.
- MPSA cumple con el compromiso 13014, ya que realiza el control de polvo en el Puerto y en la Planta de Generación Eléctrica, por medio de rociadores de agua en la tolva receptora de carbón; además, el concentrado de cobre y el carbón se almacenan en galeras techadas y parcialmente cerradas.
- En cumplimiento con los compromisos 13016, 13017, 13051 y 13053, la Planta de Generación Eléctrica en Punta Rincón cuenta con dos unidades de desulfuración, quemadores de baja emisión y un sistema de reducción catalítica selectiva para minimizar las emisiones de SO₂, NO_x y material particulado al ambiente. Además, mantiene el monitoreo en tiempo real de estos parámetros en la Estación de Calidad de Aire de Río Caimito.
- El compromiso 13072 presentó No conformidad, debido a que en el Taller de Sandblasting – Área 22 y en el acceso a la Poza 12A se observó agua estancada con presencia de larvas de mosquitos. Cabe señalar que, MPSA procedió a realizar las medidas correctivas con la eliminación de los criaderos de mosquitos en las zonas señaladas.
- En base al compromiso 13053, se ha minimizado el impacto en la calidad de aire y del agua mediante acciones como la reutilización de las aguas tratadas por las PTARs en la Planta de Procesos, uso de aguas recogidas en las pozas de sedimentación para evitar descargas al ambiente y monitoreos en las comunidades de San Benito y Río Caimito para medir parámetros como PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂ y NO₂.
- En cumplimiento con el compromiso 13127, MPSA mantiene el rociado de las vías internas y externas para controlar el polvo generado por las actividades del Proyecto.
- En conformidad con el compromiso 13073, se pudo observar que la gestión de los desechos en la Terminal 1 y Terminal 2 del Puerto, Taller de Soldadura de Punta Rincón, Almacén MSA, Taller MSA, Taller de fabricación MSA, PM Bay, Área de lubricación, Planta de Emulsión, Área de Polvorín, Área 22 (Taller de Pintura), Taller de

Sandblasting, Taller de Tuberías, Taller de Preservación, Depósito de Ingeniería – Trituradora Primaria, Taller Energold, Laboratorio de Geología, Área 72 – Taller Transplus, Taller de Mantenimiento TMF, Laboratorio de Suelo, Taller Táctico de Construcción, Taller de Bandas Transportadoras, Taller de Fabricación, Taller de Servicios de Ingeniería, Taller Modsquad, Almacén 64 Warehouse, Taller y Almacén Mecánico, Taller Civil, Taller de generadores, Patio de Carreteras, Planta de concreto y PTAR Cobre, se realiza de manera adecuada, con registros de recolección y disposición final.

- Se realizaron mediciones de Ruido Ambiental por 24 horas en las comunidades de Río Caimito y San Benito (receptores sensibles), obteniendo resultados por debajo del límite máximo permisible durante el periodo de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. Sin embargo, en el horario nocturno de 10:00 p.m. a 6:00 p.m., el valor de Leq obtenido en ambos puntos se encuentra por encima del valor de 50 dB(A) establecido en la norma de referencia. Cabe indicar que esta condición sonora, no es atribuida al ruido generado por las actividades de MPSA.
- MPSA realizó una capacitación para el personal sobre el Sistema de Contención y Prevención de Derrame de Hidrocarburo en la Terminal II del Puerto Internacional de Punta Rincón, en cumplimiento del compromiso 13138.
- MPSA cumple con el compromiso 13139, por la utilización de medidas preventivas para evitar derrames de sustancias químicas, como el uso de bandejas de contención y los kit antiderrames completos disponibles en los frentes de trabajo.
- En cumplimiento con los compromisos 13173, 13174, 13179, 13236 y 13248, MPSA mantiene y ejecuta un plan de control de erosión y sedimentos, de tal modo que se busca mantener la estabilidad de los taludes y mitigar el arrastre de sedimentos a los cuerpos de agua.
- MPSA en base a los resultados presentados en el Informe de Metales Pesados de las Estaciones Río Caimito y San Benito, cumple con los niveles emitidos de Vanadio y Níquel, en conformidad con el compromiso 13194.
- En cumplimiento con los compromisos 13198, 13209 y 13241, MPSA realizó la entrega en la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, de la iniciativa “Trabajando por las Áreas Protegidas y la Restauración de los Ecosistemas

(TAPYRES)” y su respectivo Plan Operativo de implementación de las dos primeras fases de ejecución por un periodo de cinco (5) años.

- En el periodo comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2023, MPSA ejecutó una serie de actividades y proyectos contemplados en los Planes Operativos Anuales (POAs) de los Parques Nacionales Santa Fe (PNSF), Omar Torrijos Herrera (PNOTH) y el Área de Recursos Manejados Donoso y Omar Torrijos Herrera (ARMDOTH) y en la Carta de Entendimiento con MiAMBIENTE, en cumplimiento de los compromisos 13201, 13203, 13204, 13206.
- En cumplimiento con el compromiso 13061, Minera Panamá, S.A. mantiene el desarrollo de los sondeos arqueológicos y a través del personal de Arqueología reporta de manera mensual al Ministerio de Cultura y a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, los hallazgos de cualquier objeto con valor histórico.
- En cumplimiento con el compromiso 13062, durante el recorrido de campo realizado en el área donde se construirá el camino de acceso para la Presa Oeste de la IMR, se evidenció la implementación del protocolo aprobado por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico (actual Patrimonio Cultural) del INAC (actual Ministerio de Cultura).
- Todos los sitios en los cuales se han dado hallazgos de recursos culturales y artefactos que se consideren culturalmente importantes durante las investigaciones de seguimiento fueron recomendados para que se realicen estudios adicionales, como lo establece el compromiso 13063.
- En cumplimiento con el compromiso 13064, los resultados de los análisis de los resultados han sido presentados por MPSA a las comunidades locales y comunidad científica, ente los cuales se destacan los realizados en las escuelas públicas, privadas y a las universidades.
- Conforme lo establece el compromiso 13065, MPSA se encuentra evaluando una propuesta para realizar el Replanteamiento de la Exposición Temporal del Museo de Penonomé.
- En cumplimiento con el compromiso 13021, MPSA mantiene el monitoreo constante de la velocidad del flujo de entrada y salida de agua de mar utilizada en la Planta de Generación Eléctrica.

- En el mes de septiembre de 2022 se llevó a cabo un estudio del ictioplancton que entra en el intake de la Planta de Generación Eléctrica de Punta Rincón; el cual se centró en la composición y abundancia de huevos y larvas de peces, para conocer el estado de la biota marina; obteniendo como resultado, un recuento de huevos y larvas de peces relativamente bajo ($13\text{-}19\text{ ind/m}^3$ para larvas y $32\text{-}41\text{ ind/m}^3$ para huevos), con densidades inferiores a las que se pueden encontrar en mar abierto y que son del orden de $50\text{-}100\text{ ind/m}^3$ para huevos y de $30\text{-}50\text{ ind/m}^3$ para larvas en el Caribe.
- En cumplimiento de los compromisos 13044 y 13225, MPSA mantiene el monitoreo permanente de la efectividad de los cruces de fauna subterráneos, por medio de cámaras trampa y trampas de lodo, donde se reportaron para este periodo 173 cruces exitosos de 7 especies de mamíferos.
- Minera Panamá, S.A. mantiene las prohibiciones ambientales de pesca, caza, extracción de flora y fauna y la Política de No tener Mascotas ni alimentar animales silvestres y domésticos dentro del área del Proyecto a través de capacitaciones para todo su personal y de las empresas contratistas. De igual forma, se implementa la Campaña “Adopta y Regala Afecto”, con el objetivo de ubicar hogares permanentes para los perros y gatos domésticos que han ingresado al Proyecto; por lo que se cumple con los compromisos 13050, 13083, 13084 y 13086.
- Dentro de las medidas que implementa MPSA para conservar la calidad del aire en el área de influencia directa del Proyecto, se encuentran la aspersión de agua en las vías para el control de polvo y el desarrollo de las mediciones continuas de parámetros ambientales como NO_2 , SO_2 y material particulado en las estaciones de San Benito y Río Caimito, por lo que se cumple con el compromiso 13052, 13216.
- MPSA cumple con lo establecido en el compromiso 13070, con la ejecución de inspecciones a los vehículos ingresan al Proyecto para evitar la introducción de especies invasivas o la extracción de especies de flora y fauna silvestre.
- MPSA continúa con las inspecciones a las luminarias utilizadas durante los trabajos nocturnos, de acuerdo con lo establecido en los compromisos 13106 y 13108.
- En el mes de diciembre de 2022 se realizó la inauguración del Laboratorio de Micropropagación y Conservación *in vitro*, ubicado en Penonomé, como parte del

Convenio entre la Universidad Latina de Panamá y MPSA, en cumplimiento del compromiso 13199.

- Los trabajos de construcción del nuevo Tajo Colina contemplan la preservación de remanentes de los bosques nativos en sus linderos, para facilitar el movimiento de la fauna silvestre, en cumplimiento de lo establecido en el compromiso 13057.
- MPSA gestiona actualmente un nuevo acuerdo de cooperación para retomar los estudios sobre la población de jaguares y de otras especies de mamíferos medianas y grandes que se movilizan en las áreas boscosas alrededor de la huella del Proyecto, como parte del cumplimiento de los compromisos 13202 y 13208.
- Como parte del Proyecto Mina de Cobre Panamá, se mantiene la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción de Biodiversidad (PAB), a través de los distintos programas que se reflejan en el Informe anual del PAB del año 2020, cumpliendo con el compromiso 13207.
- Conforme a lo establecido en el compromiso 13212, Minera Panamá, S.A. desarrolla sus actividades en los (10) diez principios del Programa de Compensación de la Biodiversidad y Negocios (BBOP).
- El área del Rompeolas ubicado en Punta Rincón se mantiene como objeto de estudio para determinar la diversidad biológica que ha colonizado su estructura como nuevo hábitat a lo largo del tiempo, en cumplimiento del compromiso 13217.
- Entre los meses de noviembre de 2022 y marzo de 2023, MPSA realizó trabajos de rescate de peces en la salida del Túnel de Decantación del TMF, logrando rescatar y reubicar 4846 individuos, divididos en 13 especies; en cumplimiento con el compromiso 13169.
- MPSA continúa con las actividades establecidas en el Plan de Rescate y Reubicación de Fauna y Flora en el Proyecto a través de personal especializado, en cumplimiento de los compromisos 13219 y 13220.
- Se mantiene la operación de la clínica veterinaria en el área de Valle Grande para la atención y rehabilitación de los animales que así lo requieran luego de las actividades de rescate, de acuerdo con lo establecido en el compromiso 13222.

- MPSA desarrolla de acuerdo con el compromiso 13224, el monitoreo de incidentes de colisión vehicular con fauna, con un registro de 16 sucesos entre noviembre de 2022 y marzo de 2023.
- En cumplimiento con el compromiso 13230, MPSA realiza la recolección de plantas vivas y algunas semillas de las especies EdI de flora, para ser utilizadas dentro del Programa de Restauración Ecológica. De igual forma, los plantones son sembrados en las diferentes parcelas establecidas y las semillas son conservadas en el Banco de Semillas ubicado en el Vivero de San Juan de Turbe.
- Durante el presente periodo de evaluación, MPSA se realizó el monitoreo en tres (3) parcelas de restauración de seguimiento anual: parcela del Km 18+500 (B-PRE-003), parcela Pipeline Road del Km 19+700 (B-PRE-002) y parcela de MSA (B-PRE-009). Además, a la parcela del Depósito de Almacenamiento de roca estéril (DARE) al Sur del Tajo Botija (código de parcela B-PRE-43), se le realizó mantenimiento, el cual consistió en limpiar el remanente de hierba de la hidrosiembra alrededor de los plantones (para evitar que la hierba no los “ahogue”), posteriormente se les aplicó a los plantones fertilizante químico granulado (12-24-12), fertilizante orgánico a base de ácido húmico y fúlvico, fertilizante biológico (Biobacter) y abono foliar; en cumplimiento del compromiso 13234.
- MPSA realiza estudios de indicadores biológicos (densidad y riqueza de especies del bentos marino y riqueza de especies de peces) y físicos-químicos del agua de mar en el área de Punta Rincón, como parte de las actividades del Programa de Monitoreo de Efectos Ambientales: Ecosistemas marino-costeros, contemplado en el compromiso 13371.
- En conformidad con el compromiso 13003, MPSA continúa con las inspecciones y mantenimientos rutinarios del sistema de ductos, que incluye la revisión de las uniones entre tuberías, revisión de válvulas, señalización y labores de limpieza regular de la servidumbre en la trayectoria del alineamiento a lo largo del camino de la Planta de Procesos hacia Puerto Punta Rincón.
- En complemento a los compromisos 13151, 13152, 13153 y 13161, las líneas de ductos están provistas de un sistema de monitoreo en estaciones remotas que están a lo largo de la trayectoria, mediante las cuales se envía en tiempo real al Centro de control de

datos, información que incluye la presión de las líneas lo que permite verificar que el sistema de ducto este trabajando por debajo de la presión máxima de diseño, lo cual previene las posibles fugas y/o daños mayores.

- El oleoducto implementa un sistema de protección catódica con el objeto de reducir la corrosión en los tramos soterrados, por lo que se cumple con el compromiso 13154.
- MPSA cumple el compromiso 13228 mediante la implementación del Plan de Rescate de Flora, reportando para el periodo auditado el rescate de cuarenta y cinco (45) especies de interés, de las cuales cuatro (4) se encuentran en estado de En Peligro Crítico (CR), veintiún (21) especies En Peligro (EN), ocho (8) Vulnerables (VU+) y doce (12) de las especies se encuentran bajo la categoría de Datos Deficientes (DD), de acuerdo con lo establecido en la lista roja de la UICN.
- Se cumple el compromiso 13239 por parte de MPSA, mediante la creación de viveros satélites en las fincas que forman parte del Programa de Reforestación en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, Darién, Colón y en el Este de la provincia de Panamá. Dichos viveros reciben plantones producidos en el vivero principal de MPSA ubicado en San Juan de Turbe, así como asesorías y seguimiento al proceso de mantenimiento de la plantación por parte del personal encargado.
- MPSA evidencia el cumplimiento del compromiso 13240, mediante la reforestación de 700 hectáreas en el año 2022, para contabilizar un total de 4,100 ha reforestadas que se encuentran en fases de siembra, resiembra, establecimiento, mantenimiento y pendientes de certificación. Como parte de la implementación del Programa de Reforestación se ha hecho entrega de 190 Planes de Reforestación ante el Ministerio de Ambiente, de los cuales se ha logrado la aprobación de 172 planes.
- En cumplimiento del compromiso 13243, MPSA ha dictado durante el periodo auditado, en las provincias de Coclé y Veraguas capacitaciones en temas como: Aplicación de fertilizantes orgánicos y Manejo de las especies bajo rastrojo, Limpieza y aplicación de fertilizantes, Aplicación de foliares en plantones con deficiencias nutricionales y Aplicación de Fertilizantes Orgánicos.
- Durante el periodo en evaluación, MPSA ha realizado el monitoreo de las parcelas de restauración ecológica identificadas como Parcela Km 18 + 500 (Código B-PRE-003),

Parcela Km 19 + 700 (Código B-PRE-002) y la Parcela MSA (Código B-PRE-009), en las cuales se contabilizan especies de interés (EdI) e individuos de regeneración natural.

- La poza de sedimentación contigua a la Poza 12A tiene conexión con el Río Botija; sin embargo, no se está efectuando una descarga a este, ni a los ríos Petaquilla y Uvero.
- MPSA implementa el uso de un sistema de pozas de sedimentación y sumideros de manejo interno ubicados y diseñados para coleccionar las aguas de contacto provenientes de las áreas de extracción y de los sitios de almacenamiento de roca estéril, en cumplimiento con el compromiso 13034.
- Se evidenció que MPSA mantiene el monitoreo permanente de los tiempos y movimientos de los camiones de carga y transporte de mineral, roca estéril y saprolita a través del Sistema CAT MineStar; donde se verifica la disponibilidad, peso, distancia y mejor ruta para los camiones para optimizar el consumo de combustible, por lo que se cumple con los compromisos 13124 y 13126.
- MPSA mantiene el programa de riego con agua en las principales rutas de acarreo y frentes de excavación del Tajo Botija, por lo que se cumple con el compromiso 13128.
- En cumplimiento del compromiso 13165, MPSA desarrolló el monitoreo con el uso de radares del avance de las crestas, donde se han liberado secciones de la cresta en la Zona Sur nivel-30 y en la Zona Este nivel-30. Además, en los trabajos de remediación donde se ubicará el canal en la zona norte del Tajo Botija, se ha liberado la cresta en el nivel 140.
- Como parte del cumplimiento del compromiso 13168, MPSA realizó inspecciones semanales en las paredes del Tajo Botija y el nuevo Tajo Colina. En el caso del Tajo Botija, se inspeccionó la pared sur a lo largo del nivel 105 y la zona de remediación de la rampa TA2 del nivel 90; por otro lado, en el Tajo Colina se hizo un recorrido del nivel 185 de la pared sur y el nivel 285 de la zona norte.
- La operación del Centro de Control de Operaciones permite un monitoreo y control en tiempo real de las variables de procesamiento del mineral desde su extracción hasta su embarque en el Puerto de Punta Rincón, en cumplimiento del compromiso 13148.
- MPSA cumple con el compromiso 13149, debido a la implementación de sistemas de contención secundaria en los frentes de trabajo visitados en las áreas de Molienda y

Flotación, para controlar potenciales derrames accidentales de líquidos, materiales en proceso o concentrados.

- Se mantiene la reutilización de las aguas de contacto provenientes de las pozas de sedimentación, dentro de la Planta de Procesos, como estrategia para minimizar captación de agua.
- Para minimizar los derrames de líquidos y materiales en proceso en la Planta concentradora, MPSA hace mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos usados para bombear la pulpa y el agua de proceso en la planta, incluyendo las áreas de molienda y flotación.
- MPSA cumple con el compromiso 13009, con la disponibilidad de las estaciones de bloqueo instaladas, el etiquetado para las labores de mantenimiento y la implementación de los permisos de trabajo LOTO.
- A pesar de que se evidenció la realización de capacitaciones y programas completos de salud y seguridad hacia los trabajadores; el compromiso 13088 se incumple por los hallazgos detectados en frentes de trabajo como: Planta de Procesos – Molinos, Taller de Soldadura del Área 64, Taller de Pinturas del Área 22, Taller Eléctrico y de Instrumentación del Área 64, Taller de Mantenimiento TMF y el Taller de Mecánica del Área 22.
- En cumplimiento con el compromiso 13090, se pudo observar que MPSA mantiene el uso de buses como sistemas de transporte para el personal; igualmente, mantiene el uso de señalizaciones verticales para indicar los límites de velocidad.
- Se presentó evidencia del cumplimiento del compromiso 13091 y 13092, por medio de las comunicaciones que realiza MPSA de manera interna y con las comunidades fuera del Proyecto sobre los trabajos que se realizan en las vías para mantener un tránsito seguro; además, de las jornadas de capacitación que se desarrollan sobre el manejo defensivo para todos los colaboradores de la mina.
- MPSA facilita la navegación para el tráfico por los remolcadores y el atracamiento seguro de las embarcaciones en la Terminal 1 y 2 de Punta Rincón, por lo que se cumple con el compromiso 13095.

- MPSA cumple con los compromisos 13098, 13099, 13100, 13101 y 13103 con la implementación de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo para la flota minera, estructuras e instalaciones, equipos pesados y livianos y vehículos de transporte.
- Minera Panamá, S.A. presentó evidencia del cumplimiento del compromiso 13112 en el cual se observan las licencias de los explosivistas y autorización de voladuras expedidos por la DIASP, también se cuenta con los permisos bimestrales para los vehículos que transportan cargas peligrosas expedidos por la DINASEPI.
- Se pudo evidenciar el cumplimiento del compromiso 13125, en el cual el nivel de carga para las embarcaciones que transportan el concentrado que está por debajo del nivel de la escotilla.
- En base al compromiso 13129, se cumple con el monitoreo de los puntos calientes en el Área de almacenamiento de carbón en el Puerto, para prevenir incendios.
- Minera Panamá, S.A. cuenta con el formato de CONAPRED para el Registro de producción para el control de precursores o sustancias químicas controladas aplicadas, cumpliendo así con el compromiso 13130.
- Se mantiene no conforme el compromiso 13132 debido a la ausencia de la Hoja de Seguridad MSDS en el Taller Transplus - Área 72 de TMF del producto Simple Green y al hallazgo de una sustancia no identificada almacenada en un envase incorrecto (recipiente para mantequilla de ajo), en el Almacén del Área 64.
- MPSA mantiene implementación del Plan de Acción para la Gestión de Riesgos (Programa APELL) al igual que el Plan de Contingencia referente a la contaminación del mar dando cumplimiento al compromiso 13137.
- En cumplimiento con el compromiso 13144 se pudo evidenciar que se mantienen a disposición los equipos y materiales para el control de derrames en el mar (MARPOL) al igual que certificaciones de los colaboradores que participaron en el adiestramiento “Sistema de Contención y Prevención de Derrames de Hidrocarburos en Terminal 2”.
- Se cumple con el compromiso 13155 debido a que MPSA mantiene el monitoreo constante sobre la presencia de tormentas eléctricas en el área del Puerto de Punta Rincón.
- MPSA cuenta con el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar utilizado en el área del Puerto de Punta Rincón, el Plan de Emergencia de la Planta de emulsión

y el Depósito de MPSA, el Plan de Emergencia en el Transporte de Explosivos y Materias Primas, y la Guía rápida para emergencias de transporte, en cumplimiento con el compromiso 13158.

- Se incumple el compromiso 13159 y la NFPA 10: 2018, capítulo 7 ya que se observó un extintor sin revisión desde el mes de noviembre 2022 en el Sand Colector del TMF.
- Se cumple con el compromiso 13160 ya que se evidencia el buen estado y operación de los sistemas de supresión de incendio en la Planta de Generación Eléctrica y el Área de almacenamiento de Concentrado de Cobre del Puerto.
- En cumplimiento con el compromiso 13067, MPSA ofrece a sus trabajadores y colaboradores Campamentos de Servicios Completos, tanto en Mina como en Puerto.
- La empresa Minera Panamá, S.A. brinda a todos sus trabajadores y colaboradores servicios de salud y capacitación, en cumplimiento con el compromiso 13068.
- En cumplimiento con el compromiso 13078, MPSA ofrece transporte gratuito de entrada y salida a sus empleados y colaboradores.
- MPSA implementa la política de cero tolerancias al consumo de alcohol mientras se está trabajando, realizando sistemáticamente pruebas aleatorias de alcohol y drogas prohibidas a sus trabajadores y colaboradores, tanto en punto de Mina como en Puerto, en cumplimiento del compromiso 13079.
- MPSA brinda educación en temas de comportamiento indeseable a docentes y padres de familia de las comunidades cercanas al proyecto.
- MPSA brinda capacitaciones a los trabajadores en salud ocupacional y medio ambiente, en cumplimiento del compromiso 13087.
- MPSA implementa programas de educación, información y monitoreo para que las poblaciones cercanas al proyecto Mina de Cobre Panamá tomen conciencia del incremento del tráfico marino.
- MPSA mantiene un Plan de control de riesgos en caso de desastres naturales en la zona del proyecto, en cumplimiento del compromiso 13136.
- MPSA implementa una política de contratación de mano de obra local con el fin de maximizar los posibles beneficios locales y regionales, en cumplimiento del compromiso 13277.
- MPSA preparó un Plan de Emergencia integral con las comunidades cercanas.

- En cumplimiento del compromiso 13281, MPSA ofrece oportunidades de negocios en la localidad, comprando productos a productores y abastecedores locales, y asesorando a la Cooperativa de Productores de Donoso y La Pintada (DONLAP).
- MPSA da seguimiento sobre el cumplimiento de las políticas de los compromisos sociales adquiridos en el EsIA Cat III a través de monitoreos y evaluaciones sobre el desempeño y la efectividad de los procesos de relacionamiento con cada uno de los grupos de interés del proyecto Mina de Cobre Panamá a través de su oficina de Relaciones Comunitarias, en cumplimiento del compromiso 13301.
- En cumplimiento del compromiso 13345, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la república de Panamá emitió el certificado de construcción de un edificio de un solo nivel donde quedaran las oficinas de recepción de visitantes.